

7. ЦРКВА СВ. НИКОЛЕ, Приштина.

Референтни бр.: RIC 10

Извођач: Артинг (Ђаковица)

Период извођења: новембар 2007-април 2008

Буџет: 154,895 евра




Храм св. Николе у Приштини са новом металном оградом и оградним зидом око порте и гробља (почетак априла 2008 год.)

Црква Св. Николе у Приштини је била озбиљно оштећена у пожару, марта 2004. Изгубила је кров и била је изложена даљем пропадању и пљачки све док није изграђен импровизовани заштитни кров 2005. године, са циљем да се максимално смање негативни ефекти временских утицаја. У 2006. предузети радови на обнови и на цркви су завршени, док су већим делом комплетирани радови и на парохијском дому, крстионици и звоннику.

У току јесени 2007. су започети завршни радови на парохијском дому и крстионици. Поред тога покренути су и радови на уређењу црквеног дворишта. Радови се састоје од конзервације и обнове оригиналног оградног зида рађеног од ћерпича, обнове гробља, дворишта и тоалета. Са овом интервенцијом, очекује се да ће се радови у целом комплексу бити довршени у пролеће 2008.

Због крађе десетак квадратних метара оловног покривача са калоте јужног дела цркве у јесен 2007. КСО је привремено санирао калоту заштитивши је од влаге. У току пролећа 2008. планирано је да се поправи оловни кров на калоти и да се отклоне неки мањи недостаци који су примећени приликом инспекције. На инсистирање КСО појачана је безбедност тиме што је овај храм укључен у програм додатних безбедносних мера. Иначе, црква Св. Николе већ постепено улази у литургијску употребу јер се у њој редовно врши освећење славског колача већ другу годину на празник Св. Николе. Преостали Срби у Приштини редовно посећују храм, припаљују свеће и читају молитве па се с правом може очекивати и враћање храма у пуну литургијску употребу и израда новог иконостаса и икона у току ове године. Обнова литургијског живота у овом храму би охрабрила повратак Срба у Приштину.



Комплекс цркве Св. Николе са појачаном линијом која обележава обновљени зид



Изглед оградног зида пре обнове



Изглед оградног зида у току обнове




Део обрушеног оградног зида пре обнове



Нови оградни зид у завршној фази обнове

Конзервација оградног зида од ћерпича је обављена коришћењем традиционалних материјала и техника са циљем да се уклопе у већ постојеће елементе. Зид је очишћен и консолидован, уз уградњу нових цигала где је то било неопходно. Један дужи део зида, замењен бетонским блоковима сада је потпуно реконструисан ћерпичем и дрвеним гредицама, по узору на првобитни зид. Зид је омалтерисан традиционалним малтером справљеним од блата и сламе. Врхови зидова су заштићени надстрешницом од црепова.



Уведен је нови дренажни систем око цркве са циљем да се ублажи продирање воде у објекат и смањи ниво влаге, која тренутно утиче на зидове и унутрашњост објекта. Почетком априла 2008. постављена је нова метална капија, а предвиђена је обнова чесме, постављање дрвених клупа, чишћење и обнова гробља и громобранска заштита. Завршни радови на парохијском дому, крстионици и звонику су такође при крају, а ти радови обухватају и постављање новог степеништа од храстовине у звонику. Постављање звона је предвиђено када се црква уведе у литургијску употребу.



Унутрашњост храма Св. Николе – западна галерија, април 2008.



Поглед на олтарски део са галерије. Верни народ на часној трпези оставља дарове: приликом снимања ове фотографије нађени су хлебчићи, мали бадњаци, кадионица са тамјаном. На зидовима се виде остаци фрескописа чија је конзервација предвиђена у завршној фази радова.



Поглед на јужни део храма са звоником, поч. априла 2008.



Поглед на сада ограђено двориште и нови зид који окружује старо приштинско гробље. У дворишту су постављене нове лампе за осветљење.



Завршени парохијски дом, почетак априла 2008. године.



Унутрашњи изглед просторија у два стана у парохијском дому поред цркве



Поглед на звоник и крстионицу – десно: северни део храма према гробљу (дренажа)